

#### CEBORA S.P.A.

Via Andrea Costa, 24 40057 Cadriano di Granarolo Bologna, Italy 

 Tel:
 +39 - 051765000

 Fax:
 +39 - 051765222

 E-mail:
 cebora@cebora.it

 Web:
 http://www.cebora.it

Documento	Firmware upgrade history Storico aggiornamenti firmware
Modello	Plasma PROF 180, 300 HQC
Code Articolo	80968xx, 80969xx
Firmware version  Versione firmware	15
Issue date  Data di rilascio	16/10/2024
Cutting charts version Versione tabelle di taglio	6.1

UpgHistArt968-969\_15 1/5



# **ENGLISH**

## Changes in release 15

Internal improvements

## Changes in release 14

· Added support for EtherNet/IP

## Changes in release 13

Internal improvements

## Changes in release 12

Water secondary console WSC art.485 firmware updated (v02)

## Changes in release 11

Internal improvements

## Changes in release 10

- Cutting charts version **6.1** for art.968
- Added Idle-state management with adjustable timeout
- Internal updates and improvements
- Minimum software version required: art.460 v1.7.4, art.480 v1.7.9

## Changes in release 09

- Cutting charts version **6.1** for art.969
- "OFF" value restored for Spot time
- "Restore Defaults" command added for gas console art.480 (since v1.7.4)

UpgHistArt968-969\_15 2/5



• Internal updates and improvements

# **Changes in release 08**

Updating of the cutting charts for CP455G:
 updating marking parameters

# **Changes in release 07**

- First production release
- Cutting charts version 6.0

UpgHistArt968-969\_15 3/5



# **ITALIANO**

#### Novità della versione 15

· Migliorie interne

### Novità della versione 14

Aggiunto supporto per EtherNet/IP

### Novità della versione 12

Aggiornato firmware (v02) della console acqua WSC art.485

#### Novità della versione 11

· Migliorie interne

#### Novità della versione 10

- Versione tabelle di taglio 6.1 per art.968
- Aggiunta gestione *Idle-state* con timeout regolabile
- · Aggiornamenti e migliorie interne
- Versione software minima richiesta: art.460 v1.7.4, art.480 v1.7.9

### Novità della versione 09

- Versione tabelle di taglio 6.1 per art.969
- Ripristinato valore "OFF" su tempo di Spot
- Aggiunto comando "Ripristino Impostazioni" per gas console art.480 (da v1.7.4)
- Aggiornamenti e migliorie interne

### Novità della versione 08

UpgHistArt968-969\_15 4/5



 Aggiornamenti alle tabelle di taglio per CP455G: corretti parametri nelle tabelle di marcatura

## Novità della versione 07

- Prima release di produzione
- Versione tabelle di taglio 6.0

UpgHistArt968-969\_15 5/5