
• <i>Descrizione documento:</i>	Storico aggiornamenti Firmware
• <i>Modello:</i>	SOUND TIG AC/DC 3340/T SYNERGIC
• <i>Articolo:</i>	8035200
• <i>Versione Firmware:</i>	07
• <i>Data emissione:</i>	11/01/2008
• <i>Matricola prima installazione:</i>	D33102

Novità rispetto alla versione firmware 06

- Possibilità di abilitazione del processo **PLASMA WELDING**
- Possibilità di funzionamento in modalità **FILO FREDDO** nella versione ROBOT con carrello opzionale art.1661,
- Possibilità di funzionamento in modalità **intermittenza**
- Possibilità di installazione del seguente accessorio software opzionale del Cebora Device Manager: **BACKUP/RESTORE Art.224.01**,. L'installazione di tale accessorio è prevista unicamente per versioni del Cebora Device Manager non inferiori alla **2.3.3**

Novità rispetto alla versione firmware 05

Aggiornamenti software

Novità rispetto alla versione firmware 04

Innalzamento a 120 Hz della frequenza della corrente di saldatura in AC